

Betriebsanweisung

für Arbeiten mit der
Oberfräse

Verantwortlich

Gefahren für Mensch und Umwelt



- Erfassen von Kleidung und Haaren durch offenen Antrieb, Frässpindel
- Fräser oder herumschleuderndes Werkstück bzw. Werkzeugteil
- Verletzungen durch wegfliegende Teile oder Späne
- Schnittverletzungen durch schnell laufenden Fräskopf
- Gehörschädigungen durch hohe Lärmpegel
- Gefahr durch Holzstaub

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



- Tragen von eng anliegender Kleidung, ggf. Haarnetz oder ähnliches
- Tragen von Gehörschutz
- Tragen einer Schutzbrille beim Bearbeiten spröder Werkstoffe (z. B. Kunststoffe)
- Werkstück fest einspannen
- Maschine nur mit beiden Händen benutzen
- Späne nicht mit den Händen aus dem Gefahrenbereich entfernen.
- Späne möglichst mit geeignetem Staubsauger entfernen
- Bei Arbeitsunterbrechungen Maschine abschalten und erst nach Stillstand ablegen
- Handschuhe dürfen bei diesen Arbeiten **nicht** getragen werden

Verhalten bei Störungen

- Bei Schäden an der Maschine: Ausschalten und Lehrer informieren
- Maschine ausschalten und vor unbefugtem Wiederanschalten sichern
- Schäden nur vom Fachmann beseitigen lassen

Erste Hilfe



- Maschine abschalten und sichern
- Den Lehrer (Ersthelfer) informieren (siehe Alarmplan)
- Verletzungen sofort versorgen
- Eintragung in das Verbandbuch vornehmen

Notruf: 112

Krankentransport: 19222

Instandhaltung, Entsorgung

- Instandsetzung / Reparaturen nur durch beauftragte und befähigte Personen durchführen lassen.
- Späne in Spänebehälter separat sammeln.
- **Jährlicher E- Check** durch eine Elektrofachkraft

Freigabe:

Schulleitung

Bearbeitung:

19. Oktober
2018